

乌海市应急管理局文件

ᠤᠮᠤᠯᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡᠨ

乌应急发〔2024〕95号

签发人：朱树生

内蒙古华恒能源科技有限公司“9.6”事故评估组 关于评估内蒙古华恒能源科技有限 公司“9.6”一般窒息事故防范 和整改措施落实情况的报告

市政府：

2023年9月6日21时38分许，内蒙古华恒能源科技有限公司发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失223.16万元。2023年11月28日，乌海市人民政府对《内蒙古华恒能源科技有限公司“9.6”一般窒息事故调查报告》进行了批复，该起事故结

案。按照《内蒙古自治区安全生产委员会办公室关于加强生产安全事故防范和整改措施落实情况评估工作的通知》(内安委办〔2022〕26号)的有关规定,2024年10月15日,我局联合市纪委监委、市公安局、市总工会、乌海高新技术产业开发区管理委员会等事故调查组成员单位,同时聘请相关专家对该起事故责任追究和整改措施落实情况进行评估,现将有关情况报告如下:

一、评估工作组织开展情况

2024年10月15日,我局联合高新技术产业开发区管委会、市公安局等事故调查组成员单位及相关专家对“9.6”一般窒息事故防范和整改措施落实情况进行评估。我局以《事故调查报告》为依据,按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,开展评估工作。各相关单位、专家通过听取事故单位对防范和整改措施落实情况工作汇报、查看资料和现场实地复核,收集相关资料等,并完成了该事故评估报告。

二、事故责任人员责任追究落实情况

(一)内蒙古华恒能源科技有限公司总经理张西全。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定,由乌海市应急管理局对其处上一年年收入(24359.93元)百分之四十的罚款(81744元)的行政处罚;

(二)内蒙古华恒能源科技有限公司安全部长刘江波。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定,由乌海市应急管理局对其处暂停安全生产有关资质三个月(2024年1月22

日至2024年4月22日),上一年年收入(115421.39元)百分之二十的罚款(23084元)的行政处罚;

(三)内蒙古华恒能源科技有限公司PT工段主任罗建。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定,由乌海市应急管理局对其处上一年年收入(215116.71元)百分之二十的罚款(43023元)的行政处罚;

(四)内蒙古华恒能源科技有限公司分析车间主任贾兴龙。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定,由乌海市应急管理局对其处上一年年收入(168225.06元)百分之二十的罚款(33645元)的行政处罚。

以上人员罚款均已在规定时限内完成收缴。

三、事故责任单位责任追究落实情况

(一)内蒙古华恒能源科技有限公司。由乌海市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定,对其处以罚款35万元。

(二)宁夏益锦物流有限公司。由乌海市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定,对其处以罚款30万元。

上述罚款均已在规定时限内完成收缴。

四、整改措施落实情况

(一)压实安全生产责任,筑牢安全防线。事故发生后,修订完善了《危险化学品装卸作业时接口连接可靠性确认制度》《槽

《(罐)车的取样要求及流程》等制度及工作流程。聘请相关专家,开展全公司安全“体检”,采取针对性隐患排查整改。建立岗位风险辨识和风险分级管控工作机制,制定有效的管控措施,降低了岗位风险水平。逐层逐级落实企业全员安全生产责任制,并签订责任状,切实解决安全管理问题,全面提升企业整体安全管理水平。加强承包商的安全管理,强化审核力度,签订安全协议明确各自安全职责。承包商严格执行公司各项规章制度,作业许可审批程序、作业前安全交底,规范各类特殊作业票据,落实安全过程管理。

(二)强化安全教育培训,提升全员安全素质。为增强员工安全意识和安全操作技能,组织全员开展三级安全教育培训,特别是重点岗位,组织专业技术人员对安全管理人员、现场作业人员、监护人员等进行系统性培训,掌握相关操作知识和安全注意事项。

五、事故发生单位及园内企业受教育情况

事故发生后,内蒙古华恒能源科技有限公司认真开展警示教育工作,举一反三。聘请安全专家,对班组长以上人员开展安全生产法律法规、安全管理体系建设、安全生产责任制落实、应急管理和事故预防等多个方面的专项培训。组织全员开展“9.6”事故教训反思活动18次,让事故教训深入每个班组人员的心里,时刻谨记安全生产的重要性。乌海高新技术产业开发区组织园区内企业针对“9.6”事故开展警示教育,观看警示教育片,学习安全生

产会议精神，开展安全生产知识问答等。

六、评估意见

内蒙古华恒能源科技有限公司认真吸取事故教训，通过健全规章制度和操作规程，压实安全生产责任，积极开展安全生产警示教育，加强风险管控，强化现场管理，按照乌海市人民政府对“9.6”一般窒息事故调查报告的批复，认真落实了事故调查报告中的责任追究和整改防范措施的各项要求。

内蒙古华恒能源科技有限公司“9.6”事故评估组（代章）

2024年11月7日





乌海市应急管理局

2024年11月7日印发